

臺東縣災害應變中心處置報告內容(第一報-15 時)

統計截止時間：115/09/16 14：00

彙整時間：115/09/16 15：00

壹、災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

一、上班、上課情形：本(9/16)日全縣停止上班上課。

二、電力、民生用水、電信災情：鹿野系統永安地區經查停水 176 戶，調整供水模式，由瑞源方向支援供水；東河鄉電信全面斷訊；瑞源周邊 800 戶停電。

三、人名傷亡情形：目前累計 161 人受傷、9 人死亡、6 人失蹤，如災情管制附件表單。

四、警戒區域劃設：發布海嘯警報，沿海地區劃設警戒區共 10 處。

五、河川水位：無需要水位警戒狀況。

六、交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：船舶本(9/16)日全面停駛；民航全面停飛；鐵路及公路預防性停駛。

七、疏散收容人數：卑南鄉 160 人(太平村和路平-安置於泰安活動中心)。

貳、重點處置作為（資料來源：本縣災害主管機關）

一、案件管制：(資料來源：EMIC 系統)略如附件表單

案件編號	災情類別	處理情形	備註

二、重要即時訊息：

參、災害基本資料

一、雨量(達豪雨標準(extremely heavy rain)：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 100 毫米以上之降雨現象。)

(資料來源：中央氣象署)

地區	降雨標準定義 (豪雨、大豪雨、超大豪雨)	雨量(毫米)
----	-------------------------	--------

二、風速(風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風)(資料來源：中央氣象署)

地區	平均風力或陣風(級)
----	------------

三、河川水位(資料來源：水利署第八河川分署、建設處)

河川名稱	水位站名稱	警戒值	最高水位
------	-------	-----	------

四、地區淹水情形(資料來源：建設處)

(一)淹水災情統計：

地區	淹水(處)	已消退(處)	消退中(處)	備註
----	-------	--------	--------	----

(二)淹水災情明細：

鄉鎮市	具體淹水地點或區域	開始淹水年月日時	最嚴重時之最大淹水範圍與高度			淹水消退年月日時分
			最長約 (公尺)	最寬約 (公尺)	最深約 (公分)	

五、水利設施損害搶修情形(資料來源：水利署第八河川分署、建設處)

(一)水利設施受損統計：

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註
-----	-----	------	-----	----

(二)水利設施受損明細：

單位別	設施名稱	設施地點	損壞情形	發生年月 日時	修復年月 日時	備註
-----	------	------	------	------------	------------	----

肆、應變作為

一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）本縣台東市、成功鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、延平鄉、金峰鄉一級開設；卑南鄉二級開設；關山鎮、池上鄉、東河鄉、大武鄉、海端鄉三級開設。

說明：本縣災害應變中心於 115 年 09 月 16 日 08 時 30 分一級開設

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	6	台東市、成功鎮、鹿野鄉、太麻里鄉、延平鄉、金峰鄉
二級開設	1	卑南鄉
三級常設 (未開設)	5	關山鎮、池上鄉、東河鄉、大武鄉、海端鄉

二、警戒區域劃設（資料來源：公告管制）

台東市、成功鎮、卑南鄉、東河鄉、長濱鄉、太麻里鄉、大武鄉、綠島鄉、達仁鄉、蘭嶼鄉因發布海嘯警報，故劃設為警戒區。

三、土石流警戒區發佈情形（資料來源：農業處）無

四、登山聯繫（資料來源：警察局）無

經勸導 未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前 已入山		經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
		件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數

備註：

五、漁工安置（資料來源：海巡署東部分署）無

1	卑南鄉	泰安活動中心	11509161400					160	72	88					
---	-----	--------	-------------	--	--	--	--	-----	----	----	--	--	--	--	--

陸、災情統計：

一、人命傷亡（資料來源：衛生局）

鄉鎮市別	死亡（人）	失蹤（人）	受傷（人）	備註
台東縣	1	0	63	
卑南鄉	3	3	26	
鹿野鄉	5	0	43	
池上鄉	0	0	29	
太麻里鄉	0	3	0	
合計	9	6	161	

二、維生管線災情（資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別 項目	影響數目	搶修完成 （戶、處）	尚待修復 （戶、處）	備註
中華電信				東河鄉全面斷訊
電力公司	800			瑞源村周邊
自來水	176			鹿野永安村

三、交通災情狀況（資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處）

東興產業道路近東興部落路段邊坡坍方致道路雙向中斷，土石方量大，約二十戶對外交通受阻。已派員前往交通管制，放置交通錐。

臺東縣鹿野鄉永安橋橋墩出現明顯裂損與沉陷，影響永安、龍田聯外交通。已派員前往交通管制，放置交通錐。

鹿野鄉鹿鳴橋橋梁斷裂，橋墩出現明顯裂損與沉陷。已派員前往交通管制，放置交通錐。

鹿野鄉中山路 295 號橋梁斷裂，東河鄉橋 17 號橋梁斷裂，卑南鄉鹿鳴橋橋梁斷裂，卑南鄉高臺橋橋梁斷裂，卑南鄉澱粉橋橋梁斷裂，卑南鄉太平橋橋梁斷裂，臺東市更生北路 633 巷 239 弄 39 之 2 號橋梁斷裂，臺東市北安路 701 號橋梁斷裂，卑南鄉太平村 1 鄰民生路 9 號橋梁斷裂，卑南鄉賓朗村 7 鄰賓朗路 283 巷 2 之 1 號橋梁斷裂，臺東市博物館路 1 號橋梁斷裂

無法通行，臺東市中興路三段 448 號橋梁斷裂，卑南鄉東興村 21 鄰發電所 95 號之 1 道路落石，卑南鄉比利良 38 之 2 號橋梁斷裂，臺東市東興路 1 巷 26 號橋梁斷裂無法通行。

鹿野鄉高台路山坡出現長約 70 公尺裂縫，持續降雨下可能形成大規模崩塌。已派員前往交通管制，放置交通錐。

卑南鄉利吉路邊坡大規模落石，已派員前往交通管制，放置交通錐。

海端鄉利稻村土石流阻斷交通橋梁斷裂，已派員前往交通管制，放置交通錐。

卑南鄉利吉大橋橋梁斷裂，已派員前往交通管制，拉封鎖線。

柒、出動救災人員及裝備情形

（資料來源：國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署）

鄉鎮市	受困人數 (人)	搶救災民 人數 (人)	支援 送水 勤務 (次)	出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次)														
				消防		義消		民間 救難 團體		警察		義警		民防		國軍		其他
台東縣				55 人	25 車	人	車	人	車	504 人	243 車	2 人	2 車	人	車	114 人	54 車	

捌、支援縣市災害應變處理情形

編號	單位名稱	人員數	搜救犬數
1	屏東縣中型搜救隊	20	1
2	新竹市中型搜救隊	24	1
3	台南市輕型搜救隊	47	2
4	台東縣中型搜救隊	50	0
5	嘉義縣中型搜救隊	20	0
6	新竹縣輕型搜救隊	18	0
7	嘉義市中型搜救隊	34	0
8	彰化縣中型搜救隊	22	0
9	高雄市重型搜救隊	23	2
10	內政部消防署特種搜救隊中型搜救隊	33	0
11	臺中市政府消防局特搜大隊中型搜救隊	40	1
12	南投縣輕型搜救隊	30	0

合計		288	7
----	--	-----	---