

臺東縣災害應變中心處置報告內容(稿)

統計截止時間：112/08/30 23：30

彙整時間：112/08/30 23：45

壹、災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

一、上班、上課情形：臺東縣 8/31 照常上班、照常上課。

二、電力、民生用水、電信災情：無災情。

三、人名傷亡情形：無傷亡。

四、警戒區域劃設：

劃定本縣「向陽山區及大武山區(含中央山脈及海岸山脈)、各河川溪流水域(含土石流潛勢溪流)、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，嚴禁從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動。

五、河川水位：無災情。

六、交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：

(一)道路

1. 台東段管轄區域(台 9 線、台 11 線、台 23 線、台 30 線)、大武段管轄南迴公路(台 9 線)及關山段管轄南橫公路(台 20 線)目前無本次颱風災阻路段及預警性封閉路段, 路段保全人力已進駐 24 小時監控
2. 台東縣海端鄉台 20 臨 105 線 38.8K(南橫雪峰橋工區), 上次杜蘇芮颱風阻斷, 預計 10 月 30 便道完成。
- 3 台東縣太麻里鄉台 9 線南下 398K+600~400K+050(金崙-多良)、南下 411k 富山橋、南下 417K(大武路段)

(1)事件說明:受蘇拉颱風影響, 邊坡因颱風豪雨影響有落石之虞, 為確保用路人安全, 該路段於 112 年 8 月 30 日 14 時實施南下車道管制通行。(傷亡情形:無人傷亡 事件類型:其他(交通管制) 事件等級:2)

(2)影響範圍：現場雙向各為 2 車道，實施南下車道管制，調撥北上內側車道供南下車輛通行。

4. 本縣金峰鄉東 64 線 3K+170~270 處，因杜蘇芮颱風災害導致路基掏空，路面已有下陷情形，為避免蘇拉颱風造成路面坍方危害人民生命財產安全，該路段將於 112 年 8 月 30 日晚間 22 時起實施預防性封路(雙向封閉)，並預計於 112 年 8 月 31 日上午 6 時解封。

(二)鐵路：

東部幹線、南迴線截至 8/30 日 24 時前均正常行駛；另至 8/30 晚上 11:30 前臺鐵尚未發佈 8/31 東部幹線、南迴線是否停駛資訊。

(三)客運：

8/30 東台灣客運、興東客運及普悠瑪客運正常行駛，停駛條件將以發布停班停課時間為主；另此 3 家客運截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否停駛資訊。

(四)船班：8/29-8/31 停航。

1. 臺東-綠島航線：8/28 已疏散__1,750__人，滯留人數__0__人。

2. 臺東-蘭嶼航線：8/28 已疏散__677__人，滯留人數__0__人。

(五)航空：未公布。

1. 臺北-臺東航線：8/30 立榮、華信航空全線航班取消；立榮、華信航班截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。

2. 臺東-綠島航線：8/30 德安航空航班全線取消；德安航空綠島線截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。

3. 臺東-蘭嶼航線：8/30 德安航空航班全線取消；德安航空蘭嶼線截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。

七、疏散收容人數：無疏散撤離情形。

貳、重點處置作為（資料來源：本縣災害主管機關）

一、案件管制：（資料來源：EMIC 系統）

案件編號	災情類別	處理情形	備註
042023054067246	民生、基礎設施災情-電力停電	台東市建農里全里路燈不亮，經建設處聯繫公所後，臺東市公所來電表示 23 時 14 分路燈已修復	

072023054066777	民生、基礎設施災情-電線(桿)毀損	經警察局調查為該路口科技執法電線掉落，已由警察局交通隊派遣工程人員於 22 時 26 分將障礙排除。	
-----------------	-------------------	--	--

二、重要即時訊息：無

參、災害基本資料

一、雨量(達豪雨標準(extremely heavy rain)：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 100 毫米以上之降雨現象。)

(資料來源：中央氣象局)

地區	降雨標準定義 (豪雨、大豪雨、超大豪雨)	3 小時內累積雨量(毫米)
水試所知本	豪雨	104
卑南鄉	大雨	82.5
射馬干	大雨	82
華源	大雨	71
金針山	大雨	68

二、風速(風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達到七級風或陣風達到十級風)(資料來源：中央氣象局)

地區	平均風力或陣風(級)
蘭嶼鄉	平均風力 4 級，陣風 5 級
大武	平均風力 3 級，陣風 6 級
台東	平均風力 2 級，陣風 4 級
賓郎果園	平均風力 2 級，陣風 5 級

三、河川水位(資料來源：水利署第八河川局、建設處)

河川名稱	水位站名稱	警戒值	最高水位
縣管河川			水位正常

四、地區淹水情形(資料來源：建設處)

(一) 淹水災情統計：

地區	淹水(處)	已消退(處)	消退中(處)	備註
				無淹水災情

(二) 淹水災情明細：無淹水災情

鄉鎮市	具體淹水地點或區域	開始淹水年月日時	最嚴重時之最大淹水範圍與高度			淹水消退年月日時分
			最長約(公尺)	最寬約(公尺)	最深約(公分)	

五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

(一) 水利設施受損統計：

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註
				無水利設施受損

(二) 水利設施受損明細：

單位別	設施名稱	設施地點	損壞情形	發生年月日時	修復年月日時	備註
						無水利設施受損

肆、應變作為

一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）

說明：

本縣災害應變中心於 112 年 08 月 28 日 24 時 00 分強化三級開設。

本縣災害應變中心於 112 年 08 月 29 日 08 時 00 分二級開設。

本縣災害應變中心於 112 年 08 月 30 日 08 時 00 分一級開設。

本縣災害應變中心於 112 年 08 月 30 日 20 時 00 分二級開設。

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	2	東河鄉、金峰鄉、
二級開設	3	臺東市、大武鄉、卑南鄉
三級常設(未開設)	1	蘭嶼鄉

二、警戒區域劃設（資料來源：公告管制）

劃定本縣「向陽山區及大武山區(含中央山脈及海岸山脈)、各河川溪流水域(含土石流潛勢溪流)、長濱至大武暨蘭嶼、綠島沿線之海岸、漁港」為限制或禁止人民進入或命其離去之範圍，嚴禁從事登山、健行、溯溪、戲水、觀潮、垂釣及捕魚等危險活動。

三、土石流警戒區發佈情形（資料來源：農業處）

已發布黃色警戒		
鄉鎮市	村里	數量
無土石流黃色警戒	無土石流黃色警戒	
合計		0

已發布紅色警戒		
鄉鎮市	村里別	數量
無土石流紅色警戒	無土石流紅色警戒	
合計		0

註：警戒作為：

1. 黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。
2. 紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際狀況進行指示撤離強制疏散。

四、登山聯繫（資料來源：警察局）

經勸導未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前已入山		經聯繫已下山		經聯繫正下山中		經聯繫就地避難		尚未聯繫上	
件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
41	182	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0

備註：

五、漁工安置（資料來源：海巡署東部分署）

時間	安置人數	共計
24時	2(新港漁港製冰廠大樓)	2

六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）

臺東縣 8/31 照常上班、照常上課。

伍、撤離及收容情形：

一、撤離人數（資料來源：民政處）

鄉鎮市	村里	地點	預計撤離人數	實際撤離人數	累計撤離人數	撤離時間	收容處所	備註
								目前無撤離

二、收容情形：（資料來源：社會處）

編號	鄉鎮市	收容場所	開設起迄時間 (年月日時)		預計可完成修復時間			累計收容人數			目前儲糧 預估可再 供應狀況		是否以開口 契約或連結 民間團體持 續供應熱食	聯絡人	聯絡電話 (方式)
			起	迄	合計	男	女	合計	男	女	人數	日數			
目前無。															

陸、災情統計：

一、人命傷亡（資料來源：衛生局）

鄉鎮市別	死亡(人)	失蹤(人)	受傷(人)	備註
合計	0	0	0	

(備註：人員清冊另製作附表)

二、維生管線災情（資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別 項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
電力	0	0	0	目前供電正常。
自來水	0戶	0戶	0戶	截至通報時間為止，本處轄區供水正常。
電信 (市話)	0	0	0	尚無災情回報。

三、交通災情狀況(資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處)

(一)道路

1. 台東段管轄區域(台9線、台11線、台23線、台30線)、大武段管轄南迴公路(台9線)及關山段管轄南橫公路(台20線)目前無本次颱風災阻路段及預警性封閉路段, 路段保全人力已進駐24小時監控
2. 台東縣海端鄉台20臨105線38.8K(南橫雪峰橋工區), 上次杜蘇芮颱風阻斷, 預計10月30便道完成。
- 3 台東縣太麻里鄉台9線南下398K+600~400K+050(金崙-多良)、南下411k富山橋、南下417K(大武路段)
(1)事件說明:受蘇拉颱風影響, 邊坡因颱風豪雨影響有落石之虞, 為確保用路人安全, 該路段於112年8月30日14時實施南下車道管制通行。(傷亡情形:無人傷亡 事件類型:其他(交通管制) 事件等級:2)
(2)影響範圍:現場雙向各為2車道, 實施南下車道管制, 調撥北上內側車道供南下車輛通行。
4. 本縣金峰鄉東64線3K+170~270處, 因杜蘇芮颱風災害導致路基掏空, 路面已有下陷情形, 為避免蘇拉颱風造成路面坍方危害人民生命財產安全, 該路段將於112年8月30日晚間22時起實施預防性封路(雙向封閉), 並預計於112年8月31日上午6時解封。

(二)鐵路:

東部幹線、南迴線截至 8/30 日 24 時前均正常行駛；另至 8/30 晚上 11:30 前臺鐵尚未發佈 8/31 東部幹線、南迴線是否停駛資訊。

(三)客運:

8/30 東台灣客運、興東客運及普悠瑪客運正常行駛，停駛條件將以發布停班停課時間為主；另此 3 家客運截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否停駛資訊。

(四)船班:8/29-8/31 停航。

1. 臺東-綠島航線:8/28 已疏散__1,750__人，滯留人數__0__人。
2. 臺東-蘭嶼航線:8/28 已疏散__677__人，滯留人數__0__人。

(五)航空:未公布。

1. 臺北-臺東航線: 8/30 立榮、華信航空全線航班取消；立榮、華信航班截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。
2. 臺東-綠島航線： 8/30 德安航空航班全線取消；德安航空綠島線截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。
3. 臺東-蘭嶼航線： 8/30 德安航空航班全線取消；德安航空蘭嶼線截至 8/30 晚上 11:30 前尚未發佈 8/31 是否取消航班資訊。

柒、出動救災人員及裝備情形

(資料來源: 國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署)

鄉鎮市	受困人數(人)	搶救災民人數(人)	支援送水勤務(次)	出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次)														
				消防		義消		民間救難團體		警察		義警		民防		國軍		其他
				人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	
臺東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	595	203	0	0	0	0	2	0	海巡(人)78、海巡(車)17
池上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	28	0	0	0	0	0	0	
鹿野鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	22	0	0	0	0	0	0	
大武鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	14	0	0	0	0	19	4	海巡(人)26、海巡(車)12
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84	46	0	0	0	0	0	0	海巡(人)56、海巡(車)15

長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	39	0	0	0	0	0	0	海巡(人)44、 海巡(車)12
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	23	0	0	0	0	0	0	海巡(人)45、 海巡(車)13
卑南鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	237	76	0	0	0	0	0	0	海巡(人)46、 海巡(車)16
金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	9	0	0	0	0	3	0	
東河鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	39	0	0	0	0	2	0	海巡(人)26、 海巡(車)10
關山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	25	0	0	0	0	0	0	
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	47	0	0	0	0	0	0	海巡(人)30、 海巡(車)15
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	38	0	0	0	0	0	0	海巡(人)24、 海巡(車)12
達仁鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74	37	0	0	0	0	0	0	
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	8	0	0	0	0	0	0	
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76	38	0	0	0	0	0	0	海巡(人)24、 海巡(車)12

捌、支援縣市害應變處理情形：無