

## 臺東縣災害應變中心處置報告內容(第一報)

統計截止時間：114/07/10 11：30

彙整時間：114/07/10 11：35

### 壹、災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

1. 依據中央氣象署 114 年 7 月 10 日 06 時豪雨特報辦理，今（10）日有局部豪大雨或超大豪雨，需注意雷擊、強陣風及溪水暴漲，山區嚴防坍方、落石、土石流及山洪爆發。
2. 臺東縣水災應變中心於 07 月 10 日 8 時整提升二級開設。

一、上班、上課情形：本縣達仁鄉、大武鄉、蘭嶼鄉、太麻里鄉多良村今日（07/10）停止上班、停止上課。

二、電力、民生用水、電信災情：蘭嶼鄉東清取水口濁度過高取水受阻，受影響地區計有東清、野銀村等，停水戶數約 242 戶。

三、人名傷亡情形：無。

四、警戒區域劃設：無。

五、河川水位：大武鄉朝庸溪金龍橋水位已達一級警戒值，現場已拉設警戒封鎖線，已調度搶險廠商進場作業，機具二部怪手、一部卡車正常。

六、交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：

（一）台九線 400k-405k 多處路基下陷土石阻礙，現場已派員搶修及員警警戒。

（二）台九戊線 2.9k 及 9.7k 多處路基下陷土石阻礙，現場已派員搶修及員警警戒。

七、疏散收容人數：無。

### 貳、重點處置作為（資料來源：本縣災害主管機關）



## 一、案件管制：（資料來源：EMIC 系統）

案件編號	災情類別	處理情形	備註
			詳如附件

## 二、重要即時訊息：

### 參、災害基本資料

一、雨量(達豪雨標準(extremely heavy rain)：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3 小時累積雨量達 100 毫米以上之降雨現象。)

(資料來源：中央氣象局)

地區	降雨標準定義 (豪雨、大豪雨、超大豪雨)	雨量(毫米)
山豬窟(大武鄉)	大豪雨	595.5
大武(大武鄉)	大豪雨	420
南田(達仁鄉)	大豪雨	417
紹家(達仁鄉)	大豪雨	409

## 二、河川水位（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

河川名稱	水位站名稱	警戒值	最高水位
朝庸溪	金龍橋	9.328	9.94

## 三、地區淹水情形（資料來源：建設處）

### （一）淹水災情統計：

地區	淹水(處)	已消退(處)	消退中(處)	備註
				詳如災情管制表

### （二）淹水災情明細：

鄉鎮市	具體淹水地點或區域	開始淹水年月日時	最嚴重時之最大淹水範圍與高度			淹水消退年月日時分
			最長約 (公尺)	最寬約 (公尺)	最深約 (公分)	
						詳如災情管制表



## 五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

### （一）水利設施受損統計：

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註
				無

### （二）水利設施受損明細：

單位別	設施名稱	設施地點	損壞情形	發生年月 日時	修復年月 日時	備註
						無損壞情形

## 肆、應變作為

### 一、縣市成立災害應變中心情形

（資料來源：災害主管機關）

說明：本縣災害應變中心於 114 年 07 月 10 日 08 時 00 分 2 級開設

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	2	大武鄉、達仁鄉
二級開設	1	蘭嶼鄉
三級常設 (未開設)	0	

### 二、警戒區域劃設（資料來源：公告管制）

### 三、土石流警戒區發佈情形（資料來源：農業處）

已發布黃色警戒		
鄉鎮市	村里	數量
大武鄉、達仁鄉發布土石流黃色警戒	大武村、大鳥村、尚武村、南興村、南田村、安朔村	大武村(2)、大鳥村(4)、尚武村(6)、南興村(3)、南田村(2)、安朔村(1)18 條土石流黃色警戒
合計		18
已發布紅色警戒		
鄉鎮市	村里別	數量
未發布土石流紅色警戒		
合計		0



註：警戒作為：

1. 黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。
2. 紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際狀況進行指示撤離強制疏散。

#### 四、登山聯繫（資料來源：警察局）

經勸導 未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前 已入山		經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
		件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#### 五、漁工安置（資料來源：海巡署東部分署）

時間	安置人數	共計
	無	

#### 六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）：本縣達仁鄉、大武鄉、

蘭嶼鄉、太麻里鄉多良村今日(07/10)停止上班、停止上課。

#### 七、低軌衛星測試結果：本縣消防局局本部、達仁消防分隊、蘭嶼消防分

隊測試訊號良好。

### 伍、撤離及收容情形：

#### 一、撤離人數（資料來源：民政處）

鄉鎮市	村里	地點	預計撤 離人數	實際撤 離人數	累計撤 離人數	撤離時 間	收容處 所	備註
大武鄉	南興村	水源山		10	10		依親	
大武鄉	南興村	圓山		7	7		依親	

#### 二、收容情形：（資料來源：社會處）



編號	鄉鎮市	收容場所	開設起迄時間 (年月日時)		預計可完成修復時間			累計收容人數			目前儲糧 預估可再 供應狀況		是否以開口契約或連結民間團體持續供應熱食	聯絡人	聯絡電話 (方式)
			起	迄	合計	男	女	合計	男	女	人數	日數			
								0	0	0					

## 陸、災情統計：

### 一、人命傷亡（資料來源：衛生局）

鄉鎮市別	死亡（人）	失蹤（人）	受傷（人）	備註
台東縣	0	0	0	無人員傷亡
合計	0	0	0	

（備註：人員清冊另製作附表）

### 二、維生管線災情（資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別 項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
自來水公司	242 戶	0 戶	242 戶	持續搶修

### 三、交通災情狀況(資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處)



- (一) 鐵路：正常。
- (二) 客運：正常。
- (三) 航空：
1. 立榮航空(台東=松山)：正常行駛
  2. 華信航空(台東=松山)：正常行駛。
  3. 德安航空
    - (1)台東=蘭嶼：正常行駛。
    - (2)台東=綠島：正常行駛。

## 柒、出動救災人員及裝備情形

(資料來源：國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署)

鄉鎮市	受困人數(人)	搶救災民人數(人)	支援送水勤務(次)	出動救災人員裝備(人次、輛次、艘次、架次)															
				消防		義消		民間救難團體		警察		義警		民防		國軍		其他(海巡)	
				人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車	人	車
合計	0	11	0	9	4	1	0	0	0	262	119	0	0	0	0	29	3	0	0
臺東市	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109	50	0	0	0	0	0	0	0	0
成功鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	3	0	0	0	0	0	0	0	0
關山鎮	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	3	0	0	0	0	0	0	0	0
卑南鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	15	0	0	0	0	0	0	0	0
鹿野鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	3	0	0	0	0	0	0	0	0
池上鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	3	0	0	0	0	0	0	0	0



東河鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
長濱鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	0	0	0	0	0	0	0
太麻里鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8	0	0	0	0	0	0	0
大武鄉	0	9	0	4	2	1	0	0	0	6	3	0	0	0	0	22	3	0
綠島鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0
海端鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0
延平鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2	0	0	0	0	0	0	0
金峰鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	0	0	0	0	0	0
達仁鄉	0	2	0	5	2	0	0	0	0	18	9	0	0	0	0	7	0	0
蘭嶼鄉	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	6	0	0	0	0	0	0	0

捌、支援縣市害應變處理情形：無。