

# 臺東縣災害應變中心處置報告內容(第一報-12 時)

統計截止時間：114/09/24 11：00

彙整時間：114/09/24 12：00

## 壹、災情簡要（資料來源：災情看板-重要訊息）

本縣災害應變中心於 9 月 24 日 10 時二級開設。

一、上班、上課情形：本縣今日（09/24）正常上班、正常上課。

二、電力、民生用水、電信災情：無災情

三、人名傷亡情形：無。

四、警戒區域劃設：無。

五、河川水位：目前區排及縣管河川水位皆正常。

六、交通狀況(道路、鐵路、船舶、航空等大眾運輸)：

鐵路：

列車行駛概況如下：

一、西部幹線(基隆=潮州=枋寮間)正常行駛。

二、東部幹線(樹林=花蓮=臺東間)正常行駛。

(一)順行：花蓮=臺東自 402 次起(花蓮 8:22 開)恢復正常行駛。

(二)逆行：臺東=花蓮自 411 次起(臺東 7:43 開)恢復正常行駛。

(三)407 次玉里=花蓮間停駛，花蓮(9:00 開)=樹林正常行駛。

三、南迴線(枋寮=臺東間)正常行駛。

四、平溪、深澳、內灣、六家、集集、沙崙線等各支線正常行駛。

船舶：

(一)臺東-綠島：目前皆正常行駛

(二)臺東-蘭嶼：來回船班全日停駛。

(三)後壁湖-蘭嶼：來回船班全日停駛。

航空：

(一)立榮航空(臺東-松山)：目前皆正常

(二)華信航空(臺東-松山)：目前皆正常

(三)德安航空(臺東-綠島、蘭嶼)：目前皆正常。

客運：普悠瑪、興東及東台灣客運：目前皆正常行駛

## 七、疏散收容人數：

### 疏散：

目前無疏散撤離人員。

### 收容：

目前無收容人員。

## 貳、重點處置作為（資料來源：本縣災害主管機關）

### 一、案件管制：（資料來源：EMIC 系統）

案件編號	災情類別	處理情形	備註
072025062482448	[積淹水災情] 房屋積淹水	臺東縣關山鎮公所(待處理) 臺東縣政府建設處(待處理)	地點描述：臺東縣關山鎮豐田里常興路 9 號後方報案人稱疑似有水淹至家中。
042025062481839	[路樹災情] 路樹倒塌	臺東縣卑南鄉公所(已處理)	家裡前面路樹倒沒法進出

### 二、重要即時訊息：

## 參、災害基本資料

### 一、雨量(達豪雨標準)(extremely heavy rain)：指 24 小時累積雨量達 200 毫米以上，或 3

小時累積雨量達 100 毫米以上之降雨現象。)

(資料來源：中央氣象局)

地區	降雨標準定義 (豪雨、大豪雨、超大豪雨)	雨量(毫米)
利嘉林道	超大豪雨	684
南鵝	超大豪雨	577
上里	超大豪雨	552
下馬	大豪雨	480
池上	大豪雨	470

### 二、風速(風力：依照氣象預報，颱風暴風半徑於四小時內可能經過的地區，其平均風力達

到七級風或陣風達到十級風)(資料來源：中央氣象局)

地區	平均風力或陣風（級）
成功	平均風力 5 級、陣風 8 級
叭喻喻	平均風力 5 級、陣風 7 級
蘭嶼	平均風力 5 級、陣風 7 級

### 三、河川水位（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

河川名稱	水位站名 稱	警戒值	最高水位
			河川水位未達警戒

### 四、地區淹水情形（資料來源：建設處）

#### （一）淹水災情統計：

地區	淹水(處)	已消退(處)	消退中(處)	備註
	0	0	0	尚無淹水災情

#### （二）淹水災情明細：

鄉鎮市	具體淹 水地點 或區域	開始淹 水年月 日時	最嚴重時之最大淹水範圍與 高度			淹水消退年月日 時分
			最長約 (公尺)	最寬約 (公尺)	最深約 (公分)	

### 五、水利設施損害搶修情形（資料來源：水利署第八河川局、建設處）

#### （一）水利設施受損統計：

設施別	受損數	搶修完成	搶修中	備註
				無

#### （二）水利設施受損明細：

單位別	設施名稱	設施地點	損壞情形	發生年月 日時	修復年月 日時	備註
						水利設施 無受損

## 肆、應變作為

### 一、縣市成立災害應變中心情形

(資料來源：災害主管機關)

說明：本縣災害應變中心於 114 年 09 月 24 日 10 時二級開設

類別	成立數	鄉鎮市名稱
一級開設	0	0
二級開設	4	關山鎮、大武鄉、鹿野鄉、延平鄉
三級常設 (未開設)	12	臺東市、蘭嶼鄉、綠島鄉、成功鎮、長濱鄉、海端鄉、池上鄉、卑南鄉、金峰鄉、東河鄉、太麻里鄉、達仁鄉

## 二、 警戒區域劃設 (資料來源：公告管制)

## 三、 土石流警戒區發佈情形 (資料來源：農業處)

已發布黃色警戒		
鄉鎮市	村里	數量
太麻里鄉	北里村(1)、大王村(2)、金崙村(5)、多良村(4)、香蘭村(2)、華源村(2)	16
大武鄉	大竹村(1)、大竹村(5)、大武村(2)、大鳥村(4)、尚武村(6)、南興村(3)	21
卑南鄉	溫泉村(6)、美農村(2)、泰安村(3)、利嘉村(2)、賓朗村(2)、嘉豐村(4)	19
鹿野鄉	龍田村(1)	1
河鄉	泰源村(6)	6
合計		63

已發布紅色警戒		
鄉鎮市	村里別	數量
池上鄉	錦園村(1)、富興村(1)	2
海端鄉	霧鹿村(9)、海端村(3)、加拿村(1)、崁頂村(3)、廣原村(2)	18

關山鎮	德高里(1)、月眉里(2)、電光里(1)	4
鹿野鄉	瑞豐村(1)、瑞和村(1)	2
延平鄉	武陵村(1)、桃源村(3)、鸞山村(1)、永康村(4)	9
卑南鄉	泰安村(1)、溫泉村(2)、東興村(3)	6
合計		41

註：警戒作為：

1. 黃色警戒（預測雨量大於土石流警戒基準值）：地方政府應進行疏散避難勸告。
2. 紅色警戒（實際降雨已達土石流警戒基準值）：地方政府得依各地區當地雨量及實際狀況進行指示撤離強制疏散。

大規模崩塌潛勢區警戒部分		
鄉鎮市	村里別	數量
大武鄉	大鳥村(2)	2
太麻里鄉	華源村(1)	1
合計		3

#### 四、登山聯繫（資料來源：警察局）

經勸導 未上山		入山民眾處置作為									
		勸導前 已入山		經聯繫 已下山		經聯繫 正下山中		經聯繫 就地避難		尚未 聯繫上	
件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數	件次	人數
18	68	36	195	36	195	0	0	0	0	0	0

備註：

#### 五、漁工安置（資料來源：海巡署東部分署）

時間	安置人數	共計
114年9月24日12時	0	0

#### 六、各地停止上班上課情形（資料來源：人事處）

本縣今日（0924）正常上班、正常上課。

#### 伍、撤離及收容情形：

## 一、撤離人數 (資料來源：民政處)

## 二、收容情形：（資料來源：社會處）

人員											
----	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 陸、災情統計：

### 一、人命傷亡（資料來源：衛生局）

鄉鎮市別	死亡(人)	失蹤(人)	受傷(人)	備註
台東市	0	0	0	
合計	0	0	0	

(備註：人員清冊另製作附表)

### 二、維生管線災情（資料來源：中華電信、台灣電力公司、自來水公司）

單位別 項目	影響數目	搶修完成 (戶、處)	尚待修復 (戶、處)	備註
				無

### 三、交通災情狀況(資料來源：台東工務段、建設處、原住民族行政處、交觀處)

#### 台東工務段：

台 9 線(341K+000~500)鹿鳴橋至龍過脈路段，因近 3 日雨量累積達 550mm，今日上午 3 小時強降雨量累計接近 100mm，造成邊坡土壤飽和發生土石泥流並由路面引道溢流至鹿鳴橋面，造成該路段交通受阻，本分局臺東工務段已通知廠商進行搶通中，預計今(24)日下午 2 時搶通。

#### 建設處：

1. 台 9 線龍過脈路段有土石滑落及香蘭路段積淹水，公路總局處理中。
2. 東 64、68、69-1 發生邊坡土石滑落災情。
3. 太麻里溪公路橋上游右岸堤防、水防道路破損，已約於 114 年 09 月 23 日下午 5 時吊放消波塊保護，並將該處水防道路警示封鎖。
4. 金崙溪虹橋下游左岸堤防，洪水溢堤淹至堤後水防道路，已將該處水防道路警示封鎖。

#### 臺東縣警察局：

1. 臺 9 縣龍過脈路段(往鹿野方向)土石坍方案，9 月 24 日 8 時 32 分，目前由初鹿所所長率 1 名警力在場警戒，放置交通錐警示用路人注意，並已通知權責單位工務段前往處理。為避免造成交通堵塞及車輛毀損，在土石泥流排除前，暫時管制車輛勿往鹿野方向通行。
  2. 台東大橋北端(往石川方向)土石坍方案，9 月 24 日 10 時 20 分。目前由富岡所所長率 3 名警力在台東大橋兩端管制，放置交通錐警示用路人注意，已通知權責單為工務段前往處理。為避免造成交通堵塞及車輛毀損，在土石泥流排除前，暫時管制車輛勿往台東大橋方向通行，引導車輛往防汛道路改道行駛。

## 柒、出動救災人員及裝備情形

(資料來源：國軍、消防局、警察局、海巡署東部分署)

捌、支援縣市害應變處理情形：無。